

Celluplast

Produkto aprašymas

Celluplast yra 1 komponento, paruoštas naudoti celiuliozės užbaigiamasis glaistas.

Savybės

- Lengva naudoti
- Greitas džiūvimas
- Elastingas
- Tepkite tik plonais sluoksniais
- Ilgalaikis sukibimas

Naudojimas

- Įlenkimų, įbrėžimų ir įtrūkimų užpildymas ant automobilio kėbulo, poliesterio ir medžio...
- Galutinis apdailos sluoksnis prieš dažymą.
- Automobilių, valčių, banglenčių lentų paviršiaus pažeidimų remontas, ...
- Apdailos sluoksnis esant mažiems nelygumams ir duobutėms poliesterio glaiste.



Specifikacija

Pagrindas	Nitroceliuliozė
Konsistencija	Pasta
Kietėjimo sistema	Fizinis džiūvimas
Džiūvimo laikas	30 - 60 minutės
Tankis	ca. 1,51 g/ml
Naudojimo temperatūra	+10°C → +25°C

Pastaba: plėvelės susidarymo laikas ir kietėjimo greitis, priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir pagrindo tipas gali skirtis.

Pagrindai

- Pagrindo stovis
Paviršius turi būti standus, švarus, sausas, be dulkių ir riebalų.
- Pagrindo paruošimas
Pašalinkite rūdis. Grubus lygių paviršių šlifavimas pagerina sukibimą.
- Pagrindo tipai
Celluplast gerai sukimba su šiais pagrindais: metalai, poliesteriu, medis. Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

Naudojimas

- Naudojimas
Mentele užtepkite ploną Celluplast sluoksnį. Procedūrą kartokite, kol paviršius taps lygus. Prieš tepant sekantį sluoksnį, leiskite medžiagai sukietėti minutės. Po 60 minučių galima šlifuoti šlapiuoju būdu, smulkiu švitrinu popieriumi. Po to nuplaukite vandeniu ir nuvalykite minkšta šluoste. Atlikus remontą dabar galima dažyti.
- Valymas
Nuvalykite acetonu.

Celluplast

- Taisymas
Ta pačia medžiaga.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Atsižvelkite į įprastą darbo higieną. Daugiau informacijos rasite pakuotės etiketėje ir saugos duomenų lape.
Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.

Pakavimas / logistika

Spalva: Žiūrėkite Soudal svetainę arba kreipkitės į Soudal atstovą
Įpakavimas: Žiūrėkite Soudal svetainę arba kreipkitės į Soudal atstovą.
Galiojimo laikas: 9 mėn. neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

Pastabos

- Netinkamas cinkuotiems paviršiams.

Šis techninių duomenų lapas pakeičia visas ankstesnes versijas. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra mūsų eksperimentų ir patirties rezultatas ir buvo pateiktos sąžiningai. Tai yra bendro pobūdžio ir nesukelia jokios atsakomybės. Dėl medžiagų ir pagrindų įvairovės bei daugybės galimų pritaikymų, kurių mes negalime kontroliuoti, negalime priimti jokios atsakomybės už gautus rezultatus. Kadangi projektavimo, pagrindo kokybės ir apdorojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, pagal šį leidinį neprisiimame jokios atsakomybės. Naudotojas turi savo paties bandymais nustatyti, ar gaminytys tinkamas naudoti. Kiekvienu atveju rekomenduojama atlikti išankstinius eksperimentus. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.