

---

# SOUDAL FIX ALL

## KLIJUOJANTIS HERMETIKAS

---

**Techniniai duomenys :**

Pagrindas	MS- polimerai
Konsistencija	Vientisa pasta
Kietėjimas	Drėgmės poveikis
Plėvelė susiformuoja	apie 10 min. (20°C / 65% R.H.)
Kietėjimo laikas	2-3 mm /24 val. (20 °C/ 65%R.H.)
Kietumas	40 + / - 5 ShoreA
Susitraukimas	nėra
Tankis	1,67 g/mL
Elastingumas gniuždant	>75%
Maksimalus siūlės judėjimas	20%
Terminis atsparumas	nuo -40°C iki +90°C
Elastingumo modulis100%:	1,0 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Klijavimo jėga	2,0 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Pailgėjimas iki plyšimo	500% (DIN 53504)

**Produkto aprašymas:**

Soudal Fix All, tai aukštos kokybės, universalus, neutralus, elastinis, vienkomentis klijuojantis hermetikas MS polimero pagrindu. Pakeičia daugelį žinomų hermetikų.

- keičiantis temperatūrai parametrai nekinta
- greitai formuojasi esant žemai temperatūrai
- sudėtyje neturi tirpiklių ir skiediklių

**Charakteristikos:**

- lengvai ir paprastai naudojamas
- po panaudojimo išlieka elastiškas (leistinas 20 % siūlių judėjimas)
- labai gerai limpa prie visų paviršių, įskaitant PVC
- neturi kvapo, chemiškai neutralus, sudėtyje neturi tirpiklių
- netepa porėtų paviršių (pvz. natūralaus akmens, granito, marmuro).
- gali būti dažomas "drėgnu ant drėgno" vandens pagrindu dažais
- naudojamas ant drėgnų paviršių,
- chemiškai atsparus, UV spinduliams ir atmosferos poveikiui
- labai didelė klijavimo jėga
- neturi poveikio veidrodžiui
- puikiai tinka stiklinimui

**Panaudojimas:**

Fix All klijuoja plokštes, profilius, lakštus, langų konstrukcijas, dekoracinius elementus, izoliacines plokštes, kamštinę medieną, stiklą, mineralinę vatą prie medžio, tinką, plytas, betoną, metalą ir t.t. Hermetizuoja grindų ir sienų siūles. Naudojamas natūralaus akmens klijavimui ( marmuras, granitas, ...), o taip pat veidrodžiams. FIX ALL naudojamas klijuoti elementams kuriuos veikia apkrovos prie porėtų ir lygių paviršių. Stiklinimo darbams reikalaujantiems stipraus suklijavimo, lankstiams sutvirtinimams laivų statyboje, automobilių kėbulų ir konteinerių gamyboje. Naudojamas tiek vidaus tiek išorės darbams, nepriklausomai ar klijuojamas paviršius sausas, ar drėgnas. FIX ALL yra universalus produktas pakeičiantis daugelį produktų: klijus ir hermetikus, akrilus ir butilenus.

---

## SOUDAL FIX ALL

### KLIJUOJANTIS HERMETIKAS

---

**Įpakavimas ir spalva:**

balta, pilka, ruda, juoda, smėlio.  
Įpakuota tūbelėse po 290 mL tūtelės po 80 mL.

**Galiojimo laikas:**

12 mėn. uždarytame indelyje sausoje vietoje  
esant nuo + 5 °C iki + 25 °C temperatūrai.

**Atsparumas chemikatams :**

Atsparus vandeniui, alyviniams skiedikliams, neorganinėms rūgštims ir šarmams, mineraliniams tepalams. Mažiau atsparus aromatiniams skiedikliams, koncentruotoms rūgštims ir chloro vandeniliui.

**Paviršiai:**

visos statybinės medžiagos, metalai, mediena, polichlorvinidas, dauguma plastikų ir t.t.  
Paviršius turi būti švarus, nedulkėtas, neriebaluotas. Gali būti drėgnas. Labai porėtiems paviršiams naudoti gruntą Primer 150, plastikinius paviršius galima padengti Soudal Surface Activator

**Siūlės dydis :**

- minimalus plotis:      klijuojant      2 mm  
   sandarinant      5 mm
- maksimalus plotis:    klijuojant      10 mm  
   sandarinant      30 mm
- minimalus gylis:      sandarinant      5 mm

*Rekomendacija:* gylis = plotis2 X

**Naudojimas:**

*Naudojimo būdas:* silikoninio pistoleto pagalba. Paviršius turi būti švarus, nedulkėtas ir neriebaluotas

Naudojant kaip klijus: užtepkite atskiruose taškuose arba juostelėmis, stipriai prispauskite ir leiskite sukietėti.

Naudojant kaip hermetiką: užtepkite ištisai visą kraštą, išlyginkite sujungimus, naudodami įrankį, sudrėkintą muilo tirpalu, kol neužsitraukė plėvelė.

*Temperatūra:* nuo +1°C iki +30°C

*Valymas:* Soudal Fix All Cleaner

*Siūlės formavimas:* muiluotu vandeniu, kol nepasidengė plėvele.

**Rekomendacija saugumui:**

Standartinės saugumo priemonės

**Pastaba:**

Soudal Fix All galima dažyti vandens pagrindo ir alkidiniais dažais. Dažyti galima jau po 10 min, kai klijuojančio hermetiko sluoksnis apsitraukia plėvele, rekomenduojame dažymo darbus atlikti hermetikui pilnai sukietėjus. Tačiau reikėtų atlikti testą dažų tinkamumui.

Alkidinių dažų džiūvimo laikas gali pailgėti.